

Werkvergunningen: Bijlage 2 - Risico kwalificatie werkvergunningen

Documentowner: RDM People Safety Specialist
Documentcode: RDM-SUP-QHSE-PS-039/B02
Revisienummer: 006

Pagina: 1 van 2
Datum: 11-06-2024

1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze bijlage is van toepassing voor:

- Alle bedrijfsonderdelen van Nobian Rotterdam gevestigd op bedrijvenpark Botlek.

2 DOEL

In de bijlage wordt een lijst weergegeven van mondelinge werkvergunningen, hoog risico kwalificatie werkvergunningen en TRA vereiste werkzaamheden.

De bijlage is een aanvulling op werkvergunning procedure RDM-QHSE-HS-039.

3 MONDELINGE WERKVERGUNNING

Werkzaamheden waarvoor alleen een mondelinge werkvergunning noodzakelijk is. Wél dienen mensen die de werkzaamheden uitvoeren in de installatie zich te melden bij de verstreckende afdeling voor een mondelinge werkvergunning (batch).

Het is de verantwoordelijkheid van de verstrekker aan de balie om te beoordelen of de mondelinge vergunning verstrekt kan worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de houder van de mondelinge vergunning om de plant pas te betreden na toestemming en om zich af te melden bij vertrek.

- Het bezoeken van onderdelen van de installatie (visuele inspectie, opnemen van werk, inmeten)
- Klein schilderwerk buiten ATEX gezoneerd gebied in open lucht (inclusief handmatig ontroesten met schuurpapier of staalborstel zonder gebruik te maken van elektrisch gereedschappen)
- laden en lossen m.u.v. het drop off point
- trillingsmetingen van pompen.
- Het nemen van de monsters volgens het vastgestelde analyseschema.
- Kleine onderhoudswerkzaamheden in en aan gebouwen (o.a. wisselen van lampen)
- Onderhoud aan ingehuurde apparaten zoals daar zijn aggregaten (exclusief UPS), luchtcompressor, LSU wagen.
- Programmeer werkzaamheden in ESD/PKS waarbij geen gereedschap voor wordt gebruikt.
- NDO werkzaamheden van niet-ioniserende straling (bij van lekkages = werkvergunningsplicht)

4 HOOG RISICO ACTIVITEITEN

De hieronder opgestelde lijst zijn activiteiten die altijd hoog risico zijn. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om altijd een hoog risico werkvergunning te maken van werkzaamheden die niet op deze lijst staan genoemd.

- Line break (uitzondering water <25°C en druk <3 barg, lucht mits druk <3 barg)
- Hijs werkzaamheden klasse 1, 2 en hijsen met 2 kranen.
- Werkzaamheden in de nabijheid van open spanning voerende delen.
- Werkzaamheden aan of in de buurt van lekkages waarbij kans op blootstelling is op hoge temperatuur/drukken (>40°C of > 8 barg) en/of gevaarlijke stoffen. (inclusief steigerbouw en isolatie werkzaamheden)
- Werken in besloten ruimten, putten/omwallingen dieper dan 1,2 meter.
- Heet werk klasse 1.

- Hoge druk reiniging >250 bar werkdruk, ijsstralen.
- Het ontstoppen van een leidingdeel/systeem met gevaarlijke stof.
- Duikwerkzaamheden.
- Werken op hoogte:
- Werkzaamheden waarbij kans op blootstelling is aan asbest.
- Grondwerk (ondergrondse kabels, leidingen en vervuilde grond, slaan aardpunten.
- "Hot tapping".
- Het toepassen van gevaarlijke stoffen tijdens de activiteit.
- Ioniserende straling.

5 TRA VEREISTE ACTIVITEITEN.

De hieronder opgestelde lijst zijn activiteiten die altijd TRA plichtig zijn. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om altijd een TRA sessie te houden van werkzaamheden die niet op deze lijst staan genoemd.

- Hijsen Klasse 1.
- Line Break: Ontstoppen van installatiedelen en/of leidingsystemen of niet gespoelde installatiedelen en/of leidingsystemen.
- Werkzaamheden waarbij afgeweken wordt van de "life critical procedures" (b.v. geen LOTOTO toepasbaar)
- "Hot tapping"
- Asbest sanering klasse 2A.
- Werkzaamheden waarbij de samenstelling van de atmosfeer kan veranderen in een besloten ruimte
- Sterkte test met gasdruk indien vloeistof niet mogelijk is (uitgangspunt moet altijd vloeistof zijn)
- Hot bolting (vervangen van bouten & moeren van een in bedrijf zijnde leiding of apparaat)
- Cold bolting (vervangen van bouten & moeren van een uit bedrijf zijnde maar niet gespoelde leiding of apparaat)